

**ACTIVIDADES INMOBILIARIAS.**

Nº	CRITERIO DE GRAVEDAD	DESCRIPCIÓN DE LO OCURRIDO.	RIESGOS CRÍTICOS	CAUSAS	MEDIDAS PREVENTIVAS
1.-	Ocurra por caída de altura de más de 1.8 metros	el trabajador quedo encerrado en el edificio, busco salida y la puerta abierta, sin éxito, bajo al segundo piso y trato de salir ocurriendo una caída de 3 metros a distinto nivel, la cual le ocasiono lesión en los dos pies.	RC 2 Trabajos en altura.	1.- trabajador no cuenta con capacitación o no ha sido informado sobre los riesgos a los que se encuentra expuesto, las medidas preventivas y los métodos de trabajo correcto. 2.- inexistencia o inadecuación de plan y/o medidas de emergencia. 3.- otros factores no considerados en ninguno de los grupos principales anteriores especificar:	1.- empleador debiera implementar derecho a saber con riesgos medidas preventivas y métodos de trabajo correcto. 2.- empleador deberá contar con plan de emergencia. 3.- empleador deberá solicitar a la administración del edificio información de horario de apertura y cierre del edificio con número telefónicos de conserjes y administración. información debe estar en conocimiento de todos los trabajadores
2.-	Ocurra por caída de altura de más de 1.8 metros	el día 1 de junio de 2018, el trabajador se encontraba en las dependencias de la empresa YYYY y de acuerdo a lo indicado por NNNN, se le había encomendado comenzar con la reparación del techo de la bodega, trabajo que había sido encomendado por el administrador de la empresa. para empezar con las labores accede al techo de la bodega a través de una grúa horquilla, en compañía de MMM, cada uno en una de las puntas de esta, sin ningún tipo de protección personal, estando sobre el techo comienza a caminar sobre las planchas de zinc, una de estas cede y ocasiona la caída del trabajador de una altura de 9 mts aproximadamente, todo esto de acuerdo lo declarado por el accidentado.	RC 2 Caídas en altura.	1.- no se han identificados los peligros y los riesgos no están evaluados. 2.-Falta de EPP. 3.- falta o deficiencias en los controles de salud. 4.-trabajador no cuenta con capacitación o no ha sido informado sobre los riesgos a los que se encuentra expuesto, las medidas preventivas y los métodos de trabajo correcto	1.-realizar identificación de peligros y evaluación de riesgos de todas las tareas que se realizan en la empresa. 2.-entregar a trabajadores epp acorde a labor a realizar. 3.-realizar exámenes ocupacionales a los trabajadores. 4.-realizar capacitación al personal.
3.-	Caída de altura de más de 1,8 m.	instaló una escala sobre andamio metálico con ruedas. al subir por la escala y alcanzar balcon segundo piso, el andamio se sesizo arrastrando la escala, cayebdo de una altura aproximada de 2 metros	RC 2 Caídas en altura.	1.- superficies de trabajo inestables, frágiles o resbaladizas. 2.- deficiente gestión en la selección y control de los epp 3.- estructuras del lugar de trabajo mal construidas.	1.- se recomienda chequear andamio antes de acceder a este. 2.- se recomienda dotar en todo trabajo en altura de cuerda de vida independiente y ajustado en extremos, asi como arnes de seguridad los cuales permitan. 3.- se recomienda prohibir el uso de escala sobre andamios, solo disponer de andamios de acuerdo a norma chilena.
4.-	Maniobras de rescate.	Se dirigía camino a realizar una asesoría en su moto por la costanera, cuando pierde el control de esta chocando contra una de las contenciones, rebota y cae en la calle dondes es atropellado por un camión tolba produciéndole fractura expuesta de su femur y además una apertura de su piel en su pierna derecha	RC 2 Caídas en altura.	1.- otros factores no considerados en ninguno de los grupos principales anteriores especificar:	1.- capacitacion sobre manejo a la defensiva.
5.-	Amputación traumática.	Trabajador en su labor de maquinista trata de sacar una pieza con un martillo, esta pieza se cae y al tratar de sacarla se presiona el dedo meñique de la mano derecha provocando una lesión.	RC 7. Trabajos con herramientas y/o equipos con partes en movimiento.	1.- otros factores no considerados en ninguno de los grupos principales anteriores especificar:	